

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 20100707-12404
Datum van verslag: 07-07-2010
Datum van onderzoek: 07-07-2010
U. ref.: _____
O. ref.: _____
Stroomleverancier: Nelmelegemint
Ref.: _____
Teller nr.: _____
Index: _____

ADRES INSTALLATIE: Oude straat 50
St-Kat-Waver
EIGENAAR: Videxx Jan
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: Eosstraen
Adres: _____
BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:☐ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (Voorschr. stroomlev.) _____Aard installatie: ☐ Nieuwe ☒ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: 15-ZonnepanelenOmschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm²Bescherming van de aansluiting: 40 AAansluiting: Spanning: 3 N 400 VAlg. schakelaar: type: 011 40 A 300mA upElektrische installatie: ☐ Vóór ☐ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☐ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☐ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art. _____Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2 RA: 6,81 Ohm RI tot 2000 Mohm**BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE** : zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).- Automaat pv-systeem: 20A-3p + 2x 20A-1p- Omvormer 1: SB 3000 sn: 2001056051- Omvormer 2: SB 1700 sn: 2001184044- Aantal panelen: 22 x 235 Wp

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

- Geen- Nota: Deze keuring is enkel geldig voor de pv-installatie
geplaatst door Eosstraen- Pg 1004F 0500 01

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07-07-2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR